



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบุงคล้า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทำปศุสัตว์ เป็นต้น น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปน อยู่ในของเหลวซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบการรายงานผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียชุมชน ซึ่งการการสำรวจพบว่า มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ จำนวน ๖ แห่ง

- ประกอบด้วย
๑. บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาชัยภูมิ
 ๒. หจก.พี ค่อนสแตนดาร์ด
 ๓. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ
 ๔. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ
 ๕. บริษัท ชัยภูมิฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
 ๖. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายวสันต์ กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ที่ ขย ๗๖๙๐๑/-

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบุงคล้า ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาการน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ประจำปี ๒๕๖๘ พบว่า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ แห่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๖ แห่ง โดยทั้ง ๖ แห่ง มีการรายงาน ทส.๒ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาการน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบุงคล้า ประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา หงษ์คำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

ทราบ

(นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

(นางชนาภา สุภักดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ทราบ

(นายวสันต์ กล้าแท้)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลบึงคล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการสำรวจและร้องเรียน ปี ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและ อาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม/ ห้างสรรพสินค้า	(๖)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัด วัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย / คือ พบน้ำเสีย
- คือ ไม่พบน้ำเสีย